

Sanering Immobiel

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst

Behandelnummer

Dossier

Locatie

Locatienaam : Parnasusweg

Adres : Parnassusweg huisnummer 128 t/m 200

1. Saneerder

Staddeel Zuid gemeente Amsterdam , contact persoon Eddy Westra
Saneerder is eigenaar van het perceel

2. Afbakening reikwijdte:

- er is sprake van landbodem
- de verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987

3. Situering en gebruik saneringslocatie:

- saneringslocatie is niet gelegen in een beschermingsgebied
- het gebruik van de saneringslocatie is infrastructuur

5. Uitgevoerd bodemonderzoek:

- Historischbodemonderzoek
- verkennend onderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 incl. asbest onderzoek NEN 5707
- Naderonderzoek uitgevoerd conform NTA 5755

6. Verontreinigingssituatie:

- maatgevende stof is pcb, max. concentratie is 12000 mg/kg
- er wordt niet onder het grondwaterniveau ontgraven

7-8. Aanleiding en type saneringsaanpak:

- grootonderhoud, herstraten is de aanleiding voor de saneringswerkzaamheden
- sanering bestaat uit het opnemen van de tegelverharding, afgraven verontreinigde grond ca. 100 cm en afvoeren, aanbrengen schoon zand 110 cm, aanbrengen tegelverharding.
- Totaal oppervlak 600 m2, ontgraving 600 m3

9. Saneringsuitvoerder:

- Aannemersbedrijf BAM
- Grondverzet 600 m3 afvoeren, aanvoer 660 m3
- Bestemming grond : grondbank Amsterdam

10. Vergunningen en meldingen

- Wior
- klic

11. Bijlagen

- kadastrale kaart
- begrenzing van saneringslocatie incl. kabels en leidingen en topografische kaart
- Historisch bodemonderzoek
- verkennend onderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 incl. asbest onderzoek NEN 5707
- Naderonderzoek uitgevoerd conform NTA 5755
- Offerte grondbank

12. Contactgegevens

Stadsdeel Zuid
President kennedylaan
1079 MZ Amsterdam

email e.westra@zuid.amsterdam.n